Qualité (diversité) du lit mineur :

- Très bonne
- Bonne
- Moyenne
- Mauvaise
- Très mauvaise

Dérivations fonctionnelles

SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS
GIBLES
CURBIGNY
MATOUR
VAREILLES
BAUDEMONT
CHATENAY
AIGUEPERSE
LA CLAYETTE
SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS
VARENNES-SOUS-DUN
VAUBAN
LA CHAPELLE-SOUS-DUN
SAINT-RACHO
SAINT-BONNET-DES-BRUYERES
SAINT-JULIEN-DE-JONZY
LIGNY-EN-BRIONNAIS
CHASSIGNY-SOUS-DUN
MUSSY-SOUS-DUN
ANGLURE-SOUS-DUN
SAINT-CLEMENT-DE-VERS
SAINT-IGNY-DE-VERS
SAINT-BONNET-DE-CRAY
SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF
CHAUFFAILLES
CHATEAUNEUF
SAINT-GERMAIN-LA-MONTAGNE
FLEURY-LA-MONTAGNE
SAINT-EDMOND
SAINT-MARTIN-DE-LIXY
TANCON
AZOLETTE
PROPIERES
SAINT-DENIS-DE-CABANNE
MAIZILLY
COUBLANC
CHARLIEU
SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU
BELMONT-DE-LA-LOIRE
BELLEROCHE
ECOCHE
MARS
CHANDON
ARCINGES
POUILLY-SOUS-CHARLIEU
VILLERS
CUINZIER
LE CERGNE
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TR10 TR11 TR12 TR13 TR14 TR15 TR16 TR17 TR18 TR19 TR20 TR21 TR22 TR23 TR24 TR25 TR26 TR27 TR28 TR29 TR30 TR31 TR32 TR33 TR34 TR35 TR36 TR37 TR38 TR39 TR40 TR41 TR42

Genette
Rau du Palais
Rau du Fourneau
Rau des Barres
Rau des Monts
Somin d'Aigueperse
Rau des Rouzeaux
Somin des Brosses
Somin de Saint-Igny
Mussy
Somin
Rau des Equetteres
Rau du Baco
Bazolet
Rau du Pontbreton
Aron
Chandonnet
Rau d'Allerit

C.C. du Pays de Charlieu

Etudes préalables au contrat de rivière Sornin

Lot 2 : restauration, entretien et réhabilitation écologique des cours d'eau

Phase 1 : ETAT DES LIEUX

MORPHODYNAMIQUE 2

Carte de synthèse 3

GEOPLUS, SOCIETE D'ETUDES

08/2006

Ech : 1/90 000

n° 05.B.74.179